FORM 101 AMP-TRAP FUSE

CAT. NO. A60X, A60Z(AMP RATING) TYPE 4, 4K, 4TI, 4TA, 4EI, 128, 128A, 128TA128

35-2000 AMPS 600 VOLT

MELTING TIME CURRENT CURVE

FERRAZ SHAWMUT
NEWBURYPORT, MA 01950

66315B



CONTROL NO.: 1059
REV.: C
FOLDER NO.: 1E
DATE: 4/27/07